

Beleidschouw Scherpenzeel

januari 2021

De huidige situatie van de buitenruimte in beeld



Gemeente Scherpenzeel



Beleidschouw januari 2021

Gemeente Scherpenzeel

Verantwoording

Project	Beleidschouw Scherpenzeel
Opdrachtgever	Gemeente Gemeente Scherpenzeel
Projectnummer	2020.033
Revisie	Versie 1.1
Datum	31 maart 2021
Auteur(s)	Barry Stuijts
E-mailadres	barry.stuijts@iosense.nl

Inhoudsopgave

Inleiding	5
1. Schouwmethode	6
Beheerkwaliteit	6
Schouwronde	7
Schouwlocaties	7
2. Resultaten beleidschouw	8
Totaal resultaat	8
Beheerkwaliteit per gebiedstype	8
Bijlage 1	9

Inleiding

Gemeente Scherpenzeel heeft aan IOSense gevraagd een beleidschouw uit te voeren. Met de beleidschouw kan de beheer kwaliteit van de openbare ruimte worden beoordeeld en gevolgd. De resultaten van een dergelijke schouw kunnen worden gespiegeld aan een opgestelde beheerambitie welke in een beheer kwaliteitsplan wordt vastgelegd.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 gaat in op de aanleiding en doelstelling van de beleidschouw en deze rapportage. Daarna wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de resultaten van de meting in januari 2021. De totaalresultaten worden per beheercategorie, per gebiedstype en per kern weergegeven.

1 Schouwmethode

Beheerkwaliteit

Een groot deel van de schouw bestaat uit het in beeld brengen van de beheerkwaliteit. Die heeft grote invloed op de actuele kwaliteit en is het meest eenvoudig te beïnvloeden. IOSense en gemeente Scherpenzeel hebben in een gezamenlijke sessie de meetlatten bepaald welke geschouwd dienen te worden. Deze vloeien voort uit de CROW publicatie 323 (Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte), hierna te noemen KOR.

IOSense beschikt over een applicatie genaamd Digisys waarin de normen zijn geïmporteerd. Bij de beleidsschouw zijn in totaal 31 meetlatten getoetst.

Een meetlat bevat vijf niveau's (A+ t/m D) van aflopende kwaliteit. Deze worden in de publicatie weergegeven met een foto, een populaire omschrijving en een technische omschrijving (zie figuur 1)

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.04				
Groen-gras en kruidachtigen		zwerfafval fijn		
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm) 0 stuks per 1 m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 3 stuks per 1 m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 10 stuks per 1 m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 25 stuks per 1 m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) > 25 stuks per 1 m ²
Meetinstructies: Zwerfafval fijn				

Figuur 1, voorbeeld van een meetlat

De niveaus worden als volgt omschreven:

- A+ = Zeer goed / uitstekend Nagenoeg ongeschonden
- A = Goed Mooi en comfortabel
- B = Voldoende / redelijk. Functioneel
- C = Matig Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder
- D = Te slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkheid of sociale onveiligheid

De verschillende disciplines zijn geclusterd tot de beheercategorieën om ook op een hoger niveau vergelijkingen te kunnen maken. Hierin wordt het volgende onderscheid gemaakt:

- Groen, beplanting, boom of gras
- Kunstwerken (niet getoetst in Scherpenzeel)
- Meubilair
- Riolering
- Verharding (niet getoetst in de beleidsschouw, dit is in een separate ronde geïnspecteerd)
- Water


Schouwronde

Bij een schouw wordt de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte visueel beoordeeld. De gemeten kwaliteit geeft een beeld van de kwaliteit op het moment van de meting en is dus een momentopname.

IOSense heeft 1 schouw uitgevoerd.

Schouwlocaties

De kwaliteit van de openbare ruimte wordt beoordeeld op zogenoemde schouwlocaties. Deze zijn door de gemeente Scherpenzeel zelf bepaald. In de schouwronde zijn een 5-tal schouwlocaties beoordeeld. De locaties zijn gelijkmatig en objectief verspreid over de wijken en de structuurgebieden (industriegebied, kerngebied, woongebied en buitengebied).



Figuur 2, Digisys software waarmee de schouw is uitgevoerd

2. Resultaten beleidschouw

Dit hoofdstuk gaat in op de gemeten beheerkwaliteit. Met behulp van dit hoofdstuk krijgt de gemeente inzicht in de beheerkwaliteit.

Totaalresultaat

Onderstaande figuur toont de gemiddelde beheerkwaliteit in de gemeente Scherpenzeel die in de gemeente gemeten is. Het totaalresultaat is de gemiddelde beheerkwaliteit van alle beheercategorieën samen. Het resultaat toont dat de openbare buitenruimte er in een nette en verzorgde staat bij ligt.

't Zwarte Land	Totaal	Frans Halslaan		Plein 1940		Roeterskamp		De Haar	
A+ en A	52,67%	A+ en A	66,67%	A+ en A	75,93%	A+ en A	75,00%	A+ en A	83,33%
B	36,67%	B	17,50%	B	24,07%	B	25,00%	B	16,67%
C	0,00%	C	13,33%	C	0,00%	C	0,00%	C	0,00%
D	10,67%	D	2,50%	D	0,00%	D	0,00%	D	0,00%

Figuur 3, Totaalresultaat beleidschouw januari 2021

Beheerkwaliteit per gebiedstype

De gemeente is verdeeld in vier gebiedstypen, te weten

- Kerngebied (centrum) 1 schouwlocatie getoetst
- Woongebied 2 schouwlocaties getoetst
- Bedrijventerrein 1 schouwlocatie getoetst
- Buitengebied 1 schouwlocatie getoetst

Gemeten kwaliteit in de verschillende gebiedstypen


In onderstaande figuur is de gemiddeld gemeten kwaliteit per gebiedstype weergegeven.

Kerngebied		Woongebied		Bedrijventerrein		Buitengebied	
Plein 1940		Frans Halslaan en Roeterskamp		't Zwarte Land	Totaal	De Haar	
A+ en A	75,93%	A+ en A	70,83%	A+ en A	52,67%	A+ en A	83,33%
B	24,07%	B	21,25%	B	36,67%	B	16,67%
C	0,00%	C	6,67%	C	0,00%	C	0,00%
D	0,00%	D	1,25%	D	10,67%	D	0,00%


Figuur 4, gemeten kwaliteit per gebiedstype

Bijlage 1, de totale schouwresultaten


				Groen beplanting										Groen gras										Meubilair										Riolering				Water												
DigisysID	Datum	Schouwlocatie	Foto	Opmerking	Groen beplanting										Groen gras										Meubilair										Riolering				Water											
2	13-jan-21	t'Zwarte Land	2.jpg	straatnaambord ontbreekt	bodembedekkers-overgroei-randen-verharding-gras										overgroei-randen-beplanting										afvalbak-dekking-coating										recreatieve voorziening-banken en/of tafel-volledig										kolk-onveiligheid				oeversoorten rijkdom	
3	13-jan-21	Frans Halslaan	1.jpg		vaste-planten-overgroei-randen-verharding-gras										overgroei-randen-verharding										afvalbak-deuren-en-gaten										recreatieve voorziening-speelvoorziening-dekking coating										kolk-verzakking trottoirkolk				technische staat lichte beschoeiing	
4	13-jan-21	Plein 1940	3.jpg		stuurkroon-overgroei-randen-verharding of gras										bosplantsoen-snoelbeeld										afvalbak-scheefstand										recreatieve voorziening-speelvoorziening-deuren en gaten										drijfvlak in water					
5	13-jan-21	Roeterskamp	6.jpg		bodembedekkers-snoelbeeld										haag-snoelbeeld-geschooren										bord-beplaking en graffiti										recreatieve voorziening-speelvoorziening-leurechtheid															
6	13-jan-21	De Haar	7.jpg		heesters-snoelbeeld										stuurkroon-snoelbeeld										bord-bevulling																									
					gazon-grashoogte										overgroei-randen-verharding										afvalbak-deuren-en-gaten																									




Locatie 1




Locatie 2



Locatie 3



Locatie 4



Locatie 5



IOSense Rotterdam bv
Aert van Nesstraat 1f
2901BH Capelle a/d IJssel
+31 10 22 33 795
info@iosense.nl

Handelsregister 53272471
BTW 850818849B01
IBAN NL 82ABNA 0447514113